

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18
(įrenginio numeris)

Punsko g., Vilnius



(adresas)

76320390

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060149.97; Y = 582318.62 Objektas:		
Dangtis		ket	650				141.37			
Žemė		asf			0.00		141.37			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1500		0.80		140.57			
Dugnas		bet	1500		1.70		139.67			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.13	140.24	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė) 1 GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-05-02 (data)
			Vidinis		Apačia	1.33	140.04			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus	1.56	139.82			
			Vidinis		Apačia	1.87	139.50			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.13	140.24	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.33	140.04			
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.50	139.87			
			Vidinis		Apačia	1.70	139.67			
	Nr. 2a	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.50	139.87	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.70	139.67			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					