

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)



(irenginio numeris)

(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				133.02	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		133.02	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500					X = 6060084.91; Y = 582487.34		
Dugnas		bet	1500							
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	2.32	130.71	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.63	130.39			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus	2.32	130.71			
			Vidinis		Apačia	2.63	130.39			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.13	131.89			
			Vidinis		Apačia	1.33	131.69			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.25	131.77			
			Vidinis		Apačia	1.45	131.57			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.34	130.68			
			Vidinis		Apačia	2.54	130.48			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.34	130.68			
			Vidinis		Apačia	2.54	130.48			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.pėž.Nr.)	(parašas)	2023-05-02 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pėž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pėž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pėž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pėž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pėž.Nr.)	(parašas)	(data)