

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

27
(įrenginio numeris)

Punsko g., Vilnius



(adresas)

76320390

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>8</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				133.02	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		asf			0.00		133.02	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	2000		0.60		132.42	X = 6060082.04; Y = 582497.20			
Dugnas		bet	2000		3.75		129.27				
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	500	Viršus	3.90	129.12				
			Vidinis		Apačia	4.40	128.62				
	Nr. 2	ker	Išorinis	500	Viršus	3.90	129.12				
			Vidinis		Apačia	4.40	128.62				
	Nr. 3	ker	Išorinis	300	Viršus	3.83	129.19				
			Vidinis		Apačia	4.13	128.89				
	Nr. 4	PP	Išorinis	315	Viršus	2.70	130.33				
			Vidinis		Apačia	3.01	130.01	Objektas:			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-02 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)