

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				134.66	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		134.66	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1500		0.96		133.70	X = 6060066.55; Y = 582453.76
Dugnas		bet	1500		4.34		130.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.14	133.52	
			Vidinis		Apačia	1.25	133.41	
	Nr. 2		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-05-02 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	 (data)