

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		540x540				144.33		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		144.33		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb								Pastabos:		
Lubos		glžb		700		0.00		144.33		X = 6060030.12; Y = 582682.33		
Dugnas		bet		700		2.18		142.15				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200	Viršus	1.48	142.85				
			Vidinis			Apačia	1.68	142.65				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Objektas:			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus				1GKV-395 (godežinininko kv.paž.Nr.)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus				(vardas ir pavardė) (godežinininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus				(vardas ir pavardė) (godežinininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)				
		Vidinis		Apačia								