

(adresas)


(irenginio pavadinimas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	670				155.44
Žemė		grunt			0.00		155.44
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		0.57		154.87
Dugnas		akm	1500		3.57		151.87
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.92	154.52
			Vidinis		Apačia	1.03	154.41
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.92	154.52
			Vidinis		Apačia	1.03	154.41
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060230.30; Y = 583475.90

Objektas:

Matavimus atliko	J. Kučiauskas (vardas ir pavardė)	1GKV-238 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-01-04 (data)
	Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
Matavimus atliko	Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			