

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)

Alkūnės g., Vilnius.




(adresas)

76320394

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060236.52; Y = 583499.32 Objektas:		
Dangtis		ket	630				153.96			
Žemė		grunt			0.00		153.96			
Sienos		bet								
Lubos		bet	870		0.40		153.56			
Dugnas		akm	1500		2.70		151.26			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.89	153.07	Matavimus atliko	J. Kučiauskas (vardas ir pavardė) 1GKV-238 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-01-04 (data)
			Vidinis		Apačia	1.00	152.96			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.89	153.07	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia	1.00	152.96			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.89	153.07	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia	1.00	152.96			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					