


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 2 KORTELE		76/33-0006
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius	J. Kairiūkščio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\begin{aligned} x &= 6069792.04 \\ y &= 581277.31 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 9
Dangtis	ket.	650		177.47		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	177.47	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	1000	2.46	175.05		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus Apačia 2.51	175.00	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia 2.51	175.00		
	Nr.3	PVC	Viršus Apačia 1.73	175.74		
					Arvydas Černiauskas Direktorius Sudarė  2021.12.	