


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 5 KORTELE		76/33-0006
(irenginio pavadinimas) (plane)		(planšeto nomenklatura)
2021	Vilnius	J.Kairiūkščio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\oplus \begin{array}{l} x = 6069756.82 \\ y = 581313.12 \end{array}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudes m.	Lipynės met. 9
Dangtis	ket.	650		177.25	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	177.25	Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų —
Dugnas	bet.	1000	2.54	174.71	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2.71	
	Nr.2	PVC	400	Viršus	
				Apačia 2.75	
	Nr.3	ker.	200	Viršus	
				Apačia 1.70	



Arvydas Černiauskas
Direktorius

Sudarė

2021.12.