

Santaros g.


(adresas)

76330009
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				166.58
Žemė					0.00		166.58
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		1.19		165.39
Dugnas		bet	1000		1.80		164.78
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus		164.67
			Vidinis		Apačia	1.91	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus		164.63
			Vidinis		Apačia	1.95	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		164.76
			Vidinis		Apačia	1.82	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069780.65; Y = 582062.73

Objektas:

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-07-11
(data)

Matavimus
atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-07-11
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)