

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Vilniaus m., V. Kuzmos g.
(adresas)

76330013
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				150.63	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		tr			0.00		150.63	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.88		149.75	X = 6069768.45; Y = 583004.68		
Dugnas		bet	1000		1.98		148.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.38	149.25	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.49	149.14			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.38	149.25			
			Vidinis		Apačia	1.54	149.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.35	149.28			
			Vidinis		Apačia	1.46	149.17			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Druskis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-180 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-28 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)