



Bajorų Kelias, Vilnius
(adresas)


76330024
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? _____ Ar yra dujų? _____ Pastabos: X=6069743.56 / Y=580999.80 _____ _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	670				174.84	
Žemė		tr			0.00		174.84	
Sienos		bet						
Lubos		bet						
Dugnas		bet	1500		2.37		172.47	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.37	172.47	
	Nr. 2	PE	Išorinis	250	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.80	173.04	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.25	172.59	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-11-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)