



76330024
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 15 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				174.41	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		174.41	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6069735.78 / Y=580992.98		
Dugnas		bet	3000		4.18		170.23	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	4.00	170.41	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	4.00	170.41	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-11-04 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				_____	_____	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				_____	_____	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				_____	_____	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)