




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)				
Dangtis	ket	650		173.98	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė	grunt		0.00	173.98	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos	glžb				Pastabos:				
Lubos	glžb	1000	0.37	173.61	X = 6069513.37; Y = 581050.02				
Dugnas	bet	1000	1.38	172.60	Objektas:				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.33	172.65	Matavimus atliko <u>J. Kašėta</u> (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.53	172.45		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.33	172.65		1GKV-395 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>
			Vidinis		Apačia	1.53	172.45		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				2022-03-28 <small>(data)</small>
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko <u>                    </u> (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko <u>                    </u> <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				2022-03-28 <small>(data)</small>
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>                    </u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>                    </u> <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				<u>                    </u> <small>(parašas)</small>	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			2022-03-28 <small>(data)</small>		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>                    </u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>                    </u> <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>		
		Vidinis		Apačia				<u>                    </u> <small>(parašas)</small>	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			2022-03-28 <small>(data)</small>		
		Vidinis		Apačia					