

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)



26
(irenginio numeris)

76330067

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				159.00
Žemė					0.00		159.00
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	2000		0.96		158.04
Dugnas		bet	2000		6.07		152.93
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	1000	Viršus		
			Vidinis		Apacia	6.57	152.43
	Nr. 2	glžb	Išorinis	1000	Viršus		
			Vidinis		Apacia	6.57	152.43
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	2.02	156.98
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	5.94	153.06
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	2.93	156.07
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	5.53	153.47
	Nr. 5	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	3.45	155.55
	Nr. 5a	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	6.56	152.44
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: 12
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069140.64; Y = 581620.83

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

1GKV-1813
(geodetinio kv. pat.Nr.)

2023-07-18
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodetinio kv. pat.Nr.)

2023-07-18
(data)