

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				160.53
Žemė					0.00		160.53
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		1.01		159.52
Dugnas		bet	1500		2.90		157.63
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.94	157.59
	Nr. 2	PVC	Išorinis	2x315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.94	157.59
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069152.62; Y = 581559.33

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

1GKV-1813
(geodetinio kv. pat.Nr.)

G. Veikutytė
(parašas)

2023-07-18
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodetinio kv. pat.Nr.)

D. Katilius
(parašas)

2023-07-18
(data)