

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		met	1050x11800				178.34
Žemė		bet			0.00		178.34
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	600X600		0.82		177.52
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.73	177.61
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	400	Viršus	0.82	177.52
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	0.66	177.68
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6068594.83; Y = 580134.00

Objektas:

Matavimus atliko

I. Žižys
(vardas ir pavardė)

1GKV-629
(geodezininko kv. paž. Nr.)


(parašas)

2022-05-05
(data)

Matavimus atliko



Matavimus atliko

_____ (vardas ir pavardė)

<