

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		
Dangtis		ket		650				173.55		
Žemė		grunt				0.00		173.55		
Sienos		glžb								
Lubos								0		
Dugnas		bet		700		1.47		172.08		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus			
			Vidinis				Apačia		1.15 172.40	
	Nr. 3	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 4	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 5	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 6	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
Nr. 7	Išorinis				Viršus					
	Vidinis				Apačia					
Nr. 8	Išorinis				Viršus					
	Vidinis				Apačia					
Nr. 9	Išorinis				Viršus					
	Vidinis				Apačia					
Nr. 10	Išorinis				Viršus					
	Vidinis				Apačia					
Nr. 11	Išorinis				Viršus					
	Vidinis				Apačia					
Nr. 12	Išorinis				Viršus					
	Vidinis				Apačia					

Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067715.56; Y = 580965.43

Objektas:

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-08-21 (data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)