

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

29
(įrenginio numeris)



Visorių g., Vilniaus m.

(adresas)

76330184
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6067662.86; Y = 580894.42		
Dangtis		ket	650				172.20			
Žemė		asf			0.00		172.20			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		2.04		170.16			
Dugnas		bet	1000		4.15		168.05	Objektas:  A. Paškauskas (vardas ir pavardė)		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.49	167.71			
	Nr. 2	bet	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.49	167.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.42	169.78			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.05	168.15			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-21 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					