

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket		650				171.86	
Žemė		grunt				0.00		171.86	
Sienos		glžb							
Lubos									
Dugnas		bet		700		1.52		170.34	
Nr. 1		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus			
		Vidinis				Apačia		1.39 170.47	
Nr. 3		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 4		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 5		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 6		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 7		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 8		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 9		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 10		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 11		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			
Nr. 12		Išorinis				Viršus			
		Vidinis				Apačia			

Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067674.77; Y = 580934.19

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"Geodezinis standartas"

VILNIUS

Matavimus atliko

A. Paškauskas (vardas ir pavardė)

1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-08-21 (data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)