

Lietaus nuotekos
(komunikacija)

Infiltracinis šulinys
(įrenginio pavadinimas)


Nr.3

Rukeliškių g. 23, Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)


Rukeliškių
(gatvė)


76/33 - 0217
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudės	Lipynės - nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		PVC	650			107.02	Ar yra vandens? -		
Žemė				0,530		107.55	Ar yra dujų? -		
Sienos		bet.					Pastabos: -		
Dugnas		Gruntas	1000	2,130		104.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			 Laisvės pr. 71B-62, LT-07189, Vilnius Tel. +370 5 247 2020		
				Apačia	0,43	106.59			
	Nr. 2			Viršus			Pareigos	Kval. paž. Nr.	Vardas, pavardė
				Apačia					
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Vykdytojas	1GKV-1090	Andrius Girdauskas
				Apačia	0,44	106.58			
	Nr. 4			Viršus			Data	Parašas	
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2022.07.05		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino	(v. pavardė)	
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus				(parašas)	
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			Koordinatų sistema - LKS-94 Aukščių sistema - LAS07		
				Apačia					