

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)



21
(irenginio numeris)

76330247

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				163.42
Žemė					0.00		163.42
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	2000		0.44		162.98
Dugnas		bet	2000		3.58		159.84
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.62	159.80
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.68	159.74
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.46	161.96
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.64	159.78
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 11

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066766.35; Y = 581714.64

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko k.į. paž. Nr.)	(parašas)	2022-12-23 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (geodezininko k.į. paž. Nr.)	(parašas)	2022-12-23 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko k.į. paž. Nr.)	(parašas)	(data)