

(adresas)

(įrenginio pavadinimas)

24

(irenginio numeris)


76330247

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				164.41
Žemė					0.90		163.51
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	3000		0.90		163.51
Dugnas		bet	3000				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.30	163.11
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.73	160.68
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.73	160.68
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 13
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066886.62; Y = 581714.42

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)  (parašas) 2022-12-21 (data)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)  (parašas) JGVK-221 2022-12-21 (data)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)  (parašas)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)