

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

4

 (irenginio numeris)


76330248

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				161.78
Žemė					0.00		161.78
Sienos		glžb					
Lubos		glžb			1.00		160.78
Dugnas		bet			3.89		157.89
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.13	157.65
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.05	157.73
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 13

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066886.12; Y = 581805.66

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

Alėkūn

(parašas)

2022-12-23

(data)

D. Katilius

(vardas ir pavardė)

IGKV-221

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-12-23

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)