

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

16
(įrenginio numeris)

Didlaukio g., Vilnius

(adresas)


76330290

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				134.65	Ar yra vandens? Ne
Žemė					0.00		134.65	Ar yra dujų? Ne
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1500		0.80		133.85	X = 6066464.02; Y = 582290.30
Dugnas		bet	1500		3.61		131.04	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.65	131.00	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.71	130.94	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.53	132.12	
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.53	131.12	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.05	132.60	
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.44	131.21	
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(procedūrinio kv. pat. Nr.)	(parašas)	2023-03-23 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (procedūrinio kv. pat. Nr.)	(parašas)	2023-03-23 (data)
Matavimus atliko			
	(procedūrinio kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)