

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18
(įrenginio numeris)


Didlaukio g., Vilnius
(adresas)

76330290
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				133.90	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė					0.00		133.90	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos								X = 6066456.26; Y = 582307.39
Dugnas		bet	700		1.69		132.21	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis	160	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	Viršus	1.34	132.56		
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 3		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 4		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 5		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 6		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
Nr. 7		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 8		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 9		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 10		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 11		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 12		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	2023-03-16 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	2023-03-16 (data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)