

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




5
(įrenginio numeris)

Didlaukio g., Vilnius
(adresas)

76330290
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 30 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6066453.69; Y = 582289.66		
Dangtis		Ketus	650				134.31			
Žemė					0.00		134.31			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1500		0.82		133.49			
Dugnas		bet	1500		8.14		126.17	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	8.23	126.08			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	8.24	126.07			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	132.80			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2022-03-30	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-221	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2022-03-30	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)