

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)					
Dangtis		ket	650				120.12	Ar yra vandens? <u>Ne</u>					
Žemė		grunt			0.00		120.12	Ar yra dujų? <u>Ne</u>					
Sienos		glžb						Pastabos:					
Lubos		glžb	2000		0.85		119.27	X = 6066122.07; Y = 582577.20					
Dugnas		bet	2000		3.87		116.25						
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.89	118.23	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia	2.05	118.07						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.89	118.23				1GKV-395 (geodezininko k. paž.Nr.)		2023-12-21 (data)
			Vidinis		Apačia	2.05	118.07						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia								
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									