

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				120.10	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt			0.00		120.10	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	2000		0.78		119.32	X = 6066124.39; Y = 582576.36			
Dugnas		bet	2000		3.84		116.26				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.89	118.21	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	2.05	118.05				
	Nr. 2		Išorinis		Viršus				1GKV-395 (geodezininko k. paž.Nr.)		2023-12-21 (data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus				1GKV-395 (geodezininko k. paž.Nr.)		2023-12-21 (data)	
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							