

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

10
(įrenginio numeris)

Vilniaus m., Gelvonų g.

(adresas)


76330345

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 19 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				150.24	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt			0.00		150.24	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	2000		0.65		149.59	X = 6065586.73; Y = 581039.13			
Dugnas		bet	2000		5.47		144.77				
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus	3.79	146.45	Matavimus atliko	M.Juozaponis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	4.99	145.25		1GKV-826 (geodezininko kv.pav.Nr.)		2021-11-16 (data)
	Nr. 2	pls	Išorinis	400	Viršus	5.07	145.17	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	5.47	144.77				
	Nr. 3	bet	Išorinis	1200	Viršus	3.76	146.48	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	4.96	145.28				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						