

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

5

(irenginio numeris)

Vilniaus m., V. Gerulaičio g.

(adresas)


76330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6065277.74; Y = 582726.10	
Dangtis		ket	650				122.97		
Žemė					0.00		122.97		
Sienos		glžb							
Lubos		glžb							
Dugnas		bet	700		1.93		121.04	Objektas: _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	1.50	121.47		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) (parašas) 2022-09-09 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) (parašas) 2022-09-09 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) 2022-09-09 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				