

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


Kareivių g. 2D Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76330373
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065293.63; Y = 583170.33 Objektas:		
Dangtis		ket	650				127.78			
Žemė		gr			0.00		127.78			
Sienos		bet								
Lubos					1.02		126.76			
Dugnas		bet	2000		3.00		124.78			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko 1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	S.Morozovas (vardas ir pavardė) 2023-11-09 (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	1.23	126.55			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.11	124.67			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					