

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

20
(įrenginio numeris)


Kalvarijų g. 141 Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76330373
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				128.56	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		gr			0.00		128.56	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos					1.69		126.87	X = 6065332.35; Y = 583033.88			
Dugnas		bet	2000		4.07		124.49				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	S.Morozovas (vardas ir pavardė)	1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-11-17 (data)
			Vidinis		Apačia	3.99	124.57				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	4.00	124.56				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						