

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

20
(įrenginio numeris)

Kareivių g., Vilnius

(adresas)


76330374

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				121.47	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		121.47	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.44		121.03	X = 6065288.06; Y = 583355.94		
Dugnas		glžb	1000		2.00		119.47	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	1.75	119.72	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	2.00	119.47		1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-01-30 (data)
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	1.93	119.54	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.18	119.29			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus	1.98	119.49	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.18	119.29			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					