

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

53

(renginio numeris)

Vilniaus m., V. Gerulaičio g.

(adresas)


76330391

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6065221.17; Y = 582727.18</u> _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____
Dangtis		ket	650				122.85	
Žemė					0.00		122.85	
Sienos		glžb						
Lubos		glžb						
Dugnas		bet	700		1.44		121.41	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	Viršus	0.96	121.89		
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 3		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 4		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 5		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 6		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
Nr. 7		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 8		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 9		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 10		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 11		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					
Nr. 12		Išorinis	Viršus					
		Vidinis	Apačia					

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(prodešinio kv. pat. Nr.)	(parašas)	2022-09-09 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (prodešinio kv. pat. Nr.)	(parašas)	2022-09-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(prodešinio kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)