

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

57

(įrenginio numeris)

Vilniaus m., V. Gerulaičio g.

(adresas)


76330391

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				122.81	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		122.81	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb						X = 6065234.83; Y = 582724.34	
Dugnas		bet	700		1.66		121.15		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.23	121.58		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) _____ (parašas) _____ 2022-09-09 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) _____ (parašas) _____ 2022-09-09 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) _____ (parašas) _____ 2022-09-09 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė) _____ (parašas) _____ _____ (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (geodezininko kv. pat. Nr.) _____ (parašas) _____ _____ (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (geodezininko kv. pat. Nr.) _____ (parašas) _____ _____ (data)
			Vidinis		Apačia				