

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(irenginio pavadinimas)

66

(irenginio numeris)

Kalvarijų g., Vilnius



(adresas)

76330391

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | Atstumas nuo dangčio, m | Altitudė              | Lipynės: 2<br>(medžiaga, kiekis) |  |  |
|-------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| Dangtis     | ket      | 650                     |                         | 122.97                | Ar yra vandens? Ne               |  |  |
| Žemė        |          |                         | 0.00                    | 122.97                | Ar yra dujų? Ne                  |  |  |
| Sienos      | glžb     |                         |                         |                       | Pastabos:                        |  |  |
| Lubos       | glžb     | 1500                    | 0.66                    | 122.31                | X = 6065216.99; Y = 582717.44    |  |  |
| Dugnas      | bet      | 1500                    | 1.78                    | 121.19                |                                  |  |  |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | PP                      | Išorinis 400<br>Vidinis | Viršus<br>Apačia 1.96 |                                  |  |  |
|             | Nr. 2    | PP                      | Išorinis 400<br>Vidinis | Viršus<br>Apačia 1.98 |                                  |  |  |
|             | Nr. 3    | PVC                     | Išorinis 200<br>Vidinis | Viršus<br>Apačia 1.76 |                                  |  |  |
|             | Nr. 4    | PVC                     | Išorinis 315<br>Vidinis | Viršus<br>Apačia 1.57 |                                  |  |  |
|             | Nr. 5    | PVC                     | Išorinis 315<br>Vidinis | Viršus<br>Apačia 1.98 |                                  |  |  |
|             | Nr. 6    |                         | Išorinis<br>Vidinis     | Viršus<br>Apačia      |                                  |  |  |
|             | Nr. 7    |                         | Išorinis<br>Vidinis     | Viršus<br>Apačia      |                                  |  |  |
|             | Nr. 8    |                         | Išorinis<br>Vidinis     | Viršus<br>Apačia      |                                  |  |  |
|             | Nr. 9    |                         | Išorinis<br>Vidinis     | Viršus<br>Apačia      |                                  |  |  |
|             | Nr. 10   |                         | Išorinis<br>Vidinis     | Viršus<br>Apačia      |                                  |  |  |
|             | Nr. 11   |                         | Išorinis<br>Vidinis     | Viršus<br>Apačia      |                                  |  |  |
|             | Nr. 12   |                         | Išorinis<br>Vidinis     | Viršus<br>Apačia      |                                  |  |  |

|                  |                                     |                      |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Matavimus atliko | G. Veikutytė<br>(vardas ir pavardė) | 2022-09-09<br>(data) |
| Matavimus atliko | D. Katilius<br>(vardas ir pavardė)  | 2022-09-09<br>(data) |
| Matavimus atliko |                                     |                      |