

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

5
(renginio numeris)

Kalvarijų g., Vilnius




(adresas)

76330392

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				127.05	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		127.05	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.84		126.21	X = 6065157.21; Y = 582772.05	
Dugnas		bet	1500		3.48		123.57		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____	
			Vidinis		Apačia	3.58	123.47		
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.58	123.47		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.10	125.95		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.10	125.95		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (procedūrinio kv. pat. Nr.) (paršas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (procedūrinio kv. pat. Nr.) (paršas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (procedūrinio kv. pat. Nr.) (paršas) (data)
			Vidinis		Apačia				