

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



8
(įrenginio numeris)

Kalvarijų g.
(adresas)

76330392
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6065156.60; Y = 582759.46	
Dangtis		ket	650				127.00		
Žemė					0.00		127.00		
Sienos		glžb							
Lubos		glžb	1500		1.05		125.95		
Dugnas			1500		3.51		123.49	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.61	123.39		
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.61	123.39		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.29	125.71		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.29	125.71		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				