

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

49
(įrenginio numeris)


Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				153.15
Žemė		asf			0.00		153.15
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.26		152.89
Dugnas		bet	1000		1.11		152.04
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.18	151.97
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.19	151.96
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.18	151.97
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: met., 2
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X=6072930.50 / Y=582192.73

Objektas:

Matavimus atliko: Algirdas Diska
(vardas ir pavardė)
1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)
(parašas) (data) 2022-05-30

Matavimus atliko: (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko: (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)