

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

53
(įrenginio numeris)


Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Vamzdžiai	Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: met., 9 (medžiaga, kiekis)			
	Dangtis		ket		660				154.37		Ar yra vandens? Ne			
	Žemė		asf				0.00		154.37		Ar yra dujų? Ne			
	Sienos		bet								Pastabos:			
	Lubos		bet		1000		0.87		153.50		X=6072912.25 / Y=582192.44			
	Dugnas		bet		1000		2.53		151.84					
	Nr. 1		PVC		Išorinis	200	Viršus				Objektas:			
					Vidinis		Apačia	2.67	151.70					
	Nr. 2		PVC		Išorinis	200	Viršus							
					Vidinis		Apačia	2.67	151.70					
	Nr. 3				Išorinis		Viršus							
					Vidinis		Apačia							
	Nr. 4				Išorinis		Viršus							
					Vidinis		Apačia							
	Nr. 5				Išorinis		Viršus							
					Vidinis		Apačia							
	Nr. 6				Išorinis		Viršus							
					Vidinis		Apačia							
	Nr. 7				Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
					Vidinis		Apačia					1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-05-30 (data)
	Nr. 8				Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
					Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 9				Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
					Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10				Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11				Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12				Išorinis		Viršus								
				Vidinis		Apačia								