


Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



x= 6072900
y= 582250

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met., 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	700		153.83	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	asf		0.00	153.83	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1000	0.49	153.34	X=6072911.70 / Y=582228.97		
Dugnas	bet	1000	1.41	152.42			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	126	Viršus		
			Vidinis		Apačia	0.77	153.06
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	0.90	152.93
	Nr. 3	PVC	Išorinis	126	Viršus		
			Vidinis		Apačia	0.80	153.03
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: met., 5
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X=6072911.70 / Y=582228.97

Objektas: