

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

20
(įrenginio numeris)


Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340170
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				153.97	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		tr			0.00		153.97	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet			0.65		153.32	X=6072974.80 / Y=582295.86		
Dugnas		bet			1.77		152.20			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	315	Apačia	1.94	152.03			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.94	152.03			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.92	152.05			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-05-30 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)