


Lietaus nuotakyno kamera	Nr. 20	KORTELE	76/34-0171
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius		Narimanto
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Prižiūrimo brėžinys



$$\begin{aligned} x &= 6072945.02 \\ y &= 582516.98 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 5
Dangtis	ket.	650		149.85		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	149.85	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	1000	1.42	148.43		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus		
				Apačia	1.65	148.20
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia	1.66	148.19
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.58	148.27
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.17	148.67
						UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"
						Sudarė: Arvydas Černiauskas 2022.01.

