

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Grotelės
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 32

Vilnius
(Miestas)

Dangeručio
(gatvė)

76/34-0209
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)




PRIRIŠIMO SCHEMA

<0.00>
<0.17>

X= 6072259.09
Y= 582194.35

Vertikalsis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met. 4	
Dangtis	KET	670	—	161.67	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	0.00	161.67	Ar yra vandens? ----- yra	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ----- nėra	
Dugnas	BET	700	1.40	160.27	Pastabos: LAS07	
Vamzžiai	Nr.1		Viršus			
			Apačia			
	Nr.2	PP	200	Viršus		0.99
				Apačia	160.68	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
					Objektas: Dangeručio g.1	
					Sudarė: A. Venclovas	
					(parašas) (pavardė)	
					2023 m. 03 mėn.	
					(Irenginio tyrinėjimo data)	