

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Dangeručio g.

(adresas)


76340210

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket	640		158.02	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė	gr		0.00	158.02	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos	bet				Pastabos:	
Lubos	bet	600	0.00	158.02	X = 6072324.70; Y = 582495.87	
Dugnas	bet	600	1.66	156.36		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	Viršus		Objektas:	
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 2	Išorinis	Viršus	0.83		
		Vidinis	Apačia	1.03		
	Nr. 3	Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 4	Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 5	Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 6	Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	H. MIŠIUKAS (vardas ir pavardė)
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 8	Išorinis	Viršus		1GKV-555 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-09-14 (data)
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 9	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 10	Išorinis	Viršus		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 11	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis	Apačia			
	Nr. 12	Išorinis	Viršus		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
		Vidinis	Apačia			