

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Inginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 11
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0211 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072370.82
Y= 582616.81

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.	
Dangtis	KET	670	—	154.81	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	0.00	154.81	Ar yra vandens? nėra	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra	
Dugnas	BET	3000	2.84	151.97	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	500	Viršus	LAS07	
				Apačia		
	Nr. 2	PP	800	Viršus	2.83	151.98
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus	3.43	151.38
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Objektas: Dangeručio g.	Sudarė: A. Venclovas (parašas) (pavardė)
2023 m. 07 mėn. (Inginio tyrinėjimo data)	