

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 12
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0211 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072374.85
Y= 582724.72

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 12 met.
Dangtis	KET	670	—	154.28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	154.28	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	3000	3.71	150.57	Pastabos: LAS07
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	800	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 2	PP	800	Viršus	Objektas: Dangeručio g.
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	(parašas)
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	(pavardė)
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	2023 m. 07 mėn.
				Apačia	

(Įrenginio tyrinėjimo data)