

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	Infiltracinis šulinys (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 1
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0212 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

(0.40)
(0.00)
(0.79)

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072374.91
Y= 582925.14

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10 met.
Dangtis	MET	700	—	149.53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.23	149.30	Ar yra vandens? ----- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ----- nėra
Dugnas	SKALDA	3000	2.61	146.92	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		LAS07 Dangtis - metalinės kupolinės grotelės.
			Apačia		
	Nr. 2		Viršus		UAB "Vilniaus topografija"
			Apačia		
	Nr. 3		Viršus		Objektas: Dangeručio g.
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		A. Venclovas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		2023 m. 07 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		