

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 33
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

(0.00)
(0.69)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072184.14
 Y= 582161.40

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 5
Dangtis	KET	670	—	161.24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0.00	161.24	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1500	1.81	159.43	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr. 1	PP	200	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	300	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3	PP	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4	PP	200	Viršus	Objektas: Dangeručio g. I
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	(parašas)
				Apačia	(pavardė)
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

2023 m. 03 mėn.
 (Irenginio tyrinėjimo data)